

## ASSIGNY


*Cher, canton Vailly-sur-Sauldre, arrondissement Bourges,  
174 habitants*



**M**ODESTE sanctuaire dédié à saint Saturnin et sous le patronage de l'abbaye de Saint-Satur, l'église paroissiale d'Assigny n'a gardé de ses origines romanes que son portail occidental formé d'une triple arcature en plein cintre, dont les deux arcs extérieurs reposent sur des colonnettes par l'intermédiaire de quatre chapiteaux ornés de tiges plates entrecroisées se terminant en crosses. Cet élément architectural se rapporte à la seconde moitié du XII<sup>e</sup> siècle.

La nef rectangulaire (14,80 m x 7,25 m), autrefois couverte d'une charpente à entrails, est suivie d'un chœur (11,70 m x 6,60 m) terminé par un chevet plat, qui paraît avoir remplacé une abside simple. Se sont ajoutées deux chapelles au nord et au sud de la nef et, en avant du pignon

Assigny (Cher)  
Église Saint-Saturnin  
Vue du sud-est



Assigny (Cher)  
Église Saint-Saturnin  
Portail roman sous le clocher-porche

A. Buhot de Kersers, *Histoire et statistique monumentale du département du Cher*, t. VII, Bourges, 1895, p. 238.

occidental, une tour-clocher formant porche au rez-de-chaussée. Ces modifications et adjonctions peuvent dater du début du XVII<sup>e</sup> siècle.

L'édifice a subi à la fin du XIX<sup>e</sup> s. une intervention regrettable : les entrants de la charpente ont été supprimés pour installer une pseudo-voute en briques plâtrées. Depuis lors, les arbalétriers exercent une poussée continue sur des murs mal contrebutés et des désordres sont apparus depuis une cinquantaine d'années, murs fissurés et charpente instable, au point que l'église fut menacée d'interdiction. Des travaux de sauvetage, menés il y a une trentaine d'années, ayant laissé des traces sur la maçonnerie, un ravalement général des murs extérieurs a été opéré ces dernières années.

Restait à mettre la tour-clocher en harmonie. Afin de refaire les parements extérieurs, la commune a sollicité l'aide de la Sauvegarde de l'Art français qui lui a accordé en 1998 une subvention de 30 000 F. On peut toutefois regretter que l'enduit neuf ait fait disparaître le charme rustique de l'édifice.

J.-Y. R.